



Fig. 1





Fig. 2










Fig. 3

Rollenausführung











Module zu CS9150


Fig. 4

Bandausführung






7/33





O.G. FIG. SUBCLASS CLASS RAFTSMAN

PPROVED

8/33








BY CLASS SUBCLASS
DRAFTSMAN

9/33



nicht begrenzt a×. Tay max. max. max. max. Ţ max.

Fig. 9

Fig. 10

2 Messerpositionen single wire processing	3 Messerpositionen single wire processing	2 Messerpositionen dual wire processing	·
$\circ \ll$	$ \bigcirc \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! $	a) 💽	V-Messer
∘ ଝ	○ ଝ	a) [Radius Messer
· •	· ¢		Radius Messer mit Schulter
० ह्य	O (Formmesser
0 [0 [Schlitzmesser
c) [0]	c) 📭		Trennmesser
b1) o [b1) 💿 🗆	b1) o [Flachmesser
ि 🗆	00		Flachmesser U-Form
b) ⑤ 夏	b) 💿 🗉		Flachmesser Kontur
0	0 1	0	Flachmesser mit Schulter
0			Flachmesser spez.

APPROVED O.G. FIG.
BY CLASS SUBCLASS
DRAFTSMAN

11/33

Fig. 11

-Antriebsmodul links mit Antriebsriemen -schwenkbare Führungseinheit




Fig. 12

- -Schneidemodul
- -Modul Y-Achse Verschiebung -Antriebsmodul rechts mit Antriebsriemen




Fig. 13

-Antriebsmodul links mit Antriebsriemen -schwenkbare Führungseinheit





Fig. 14




O.G. FIG. JPROVED CLASS SUBCLASS RAFTSMAN



Fig. 15

- -Schneidemodul
- -Modul Y-Achse Verschiebung -Antriebsmodul rechts mit Transportrollen



16/33

Fig. 16

Abisolierlänge rechts grösser als 50mm





Fig. 17

Operations Screen



- 1 Terminating
- 2 Coax Schlitzen
- 3 Coax Stufen
- 4 Cutter Abzug
- 5 Cutter Schlitzen
- 6 Cutter Stufen

Exit Sort Edit Paste Cut Exit



Fig. 18 1/2




Cutter Abzug

Terminating.

Koax Schlitz.

Koax Stufen.

Fig. 18 2/2



Cutter Schlitz.

S

Cutter Stufen.

ဖ


Fig. 20a

Ende 1: Terminating: SPEWIR04.DS4



O.G. FIG. APPROVED SUBCLASS

20/33



Koax Schlitz.

Stopping.

Cutter Schlitz.

DRAFTSMAN

O.G. FIG. CLASS SUBCLASS


21/33


Fig. 20b


SPEWIR05.DS4, SPEWIR06.DS4, SPEWIR07.DS4 क्ता कात

Ende 2: Koax Schlitz:

Empfohlene Operationen:









Ende 3: Koax Stufe: SPEWIR08.DS4, SPEWIR09.DS4

Fig. 20c




SPEWIR12.DS4, SPEWIR13.DS4 Ende 4: Cutter Abzug:

Fig. 20d



Ende 5: Cutter Schlitzen:

Ende 6: Cutter Stufen: s. unter Koax Schlitzen Mittelteil 1: Stopping: s. unter Koax Stufen






Fig. 20e 1/2


Mittelteil 1: Marking: SPEWIR15.DS4


Grundoperation:


//yext///fext/


Weitere Operationen: -

Mittelteil 3: Koax Fenster: SPEWIR10.DS4, SPEWIR11.DS4









HAND AND HAND HAND AND ROLL HAND HAND HAND






Fig. 26

Fig. 25



30/33



31/33






Fig. 29



32/33



33/33




Fig. 21

Fig. 32